




620 - Giulia



Copyright © by Fiat Group Automobiles S. p. A.

AWD – Левосторонний руль.

BT
022.17

9910119 1
AE0.20

Сигнальная лампа усиления рулевого управления

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА

После замены модуля электроусиления руля (EPS) на панели приборов (IPC) загорается сигнальная лампа усиления рулевого управления. Анализ с помощью wiTECH 2.0 показывает ошибку DTC C1007-54 в активном состоянии на EPS.

РАБОТА

Свяжитесь с АВТОТОРИНО., при этом не выполняя никаких работ и/или замен. Приложите к запросу следующее:

- Отчет Vehicle Scan Report, сделанный до замены модуля EPS
- Отчет Vehicle Scan Report, сделанный после замены модуля EPS
- Номер данного бюллетеня
- Номер расширения (2471) и выполните инструкции, предоставленные АВТОТОТРИНО.

ДАННЫЕ РЕКЛАМАЦИОННОГО ОТЧЕТА

ВЕРСИЯ		ОПЕРАЦИЯ	ДЕТАЛЬ	ДЕФЕКТ	ПОЗИЦИЯ	НОРМА ВРЕМЕНИ	
Все охваченные модели		9910119	1	АЕ	-	0,20	
ЛИСТ	МОДЕЛЬ	ТЕМА	ДАТА ВЫПУСКА	ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ОБНОВЛЕНИЯ	ДАТА ЗАКРЫТИЯ	ПРИМ.	
022.17	Alfa Giulia (620)	Сигнальная лампа усиления рулевого управления	13/12/2017				