

Турин, 8 марта 2019

CAMPAIGN

Кампания По отзыву

6213

КРЕПЛЕНИЕ МУФТЫ НА ДРОССЕЛЬНОМ КОРПУСЕ

В партии автомобилей Fiat Professional Ducato 2.3JTD E6, номера шасси которых указаны в системе SiGi, по причине возможного несоответствия в процессе производства дроссельного корпуса на Вашем автомобиле может произойти отсоединение муфты подачи воздуха в дроссельный корпус с последующим зажиганием контрольной лампы неисправности двигателя и потерей мощности. Для устранения данной аномалии необходимо заменить имеющиеся металлические хомуты и муфту на новые с характеристиками, могущими обеспечить правильную фиксацию муфты интеркулера на дроссельном корпусе.

На автомобилях, которые еще находятся на складе и не были доставлены покупателям, в обязательном порядке требуется выполнить работы согласно данной процедуре, чтобы произвести обновление на всем парке автомобилей. Клиент получит извещение посредством письма (Прил. 1).

МАРКА	PROFESSIONAL
МОДЕЛЬ	290/295 - DUCATO FL 2014
ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА	МАРТ 2018 г. - АВГУСТ 2018 г.
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ – СЕРВИСНАЯ СЕТЬ	Все автомобили, номера шасси которых будут указаны в системе SiGi.
ПРОБЛЕМА / АНОМАЛИЯ	ПО ПРИЧИНЕ ВОЗМОЖНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ НА ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ОТСОЕДИНЕНИЕ МУФТЫ ИНТЕРКУЛЕРА С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЗАЖИГАНИЕМ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ И ПОТЕРЕЙ МОЩНОСТИ.



CHRYSLER



PROFESSIONAL

Jeep



<p>ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ</p>	<p>ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ДАННОЙ АНОМАЛИИ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ ИМЕЮЩУЮСЯ МУФТУ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ХОМУТАМИ НА НОВЫЙ, С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, МОГУЩИМИ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ФИКСАЦИЮ МУФТЫ ИНТЕРКУЛЕРА НА ДРОССЕЛЬНОМ КОРПУСЕ.</p>
<p>СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</p>	<p>НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО</p>



CHRYSLER



PROFESSIONAL

Jeep



RAM



MOPAR

ТРЕБУЕМЫЕ ЗАПЧАСТИ

Для выполнения операции необходимо заказать набор № 6000629320 , состоящий из:

Наименование	Деталь	Кол-во:
Муфта подачи воздуха в дроссельный корпус	-	1
Хомут крепления	-	2



CHRYSLER

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Работа и материал	
Расходы	A01
Наряд-заказ	6213
Операция	
A	0.45
Прочие расходы (почтовые и т.п.)	
Расходы	A10
Наряд-заказ	6213



PROFESSIONAL

Jeep



RAM



MOPAR

ДЕЙСТВИЯ СО СНЯТЫМИ КОМПОНЕНТАМИ: Требование возврата деталей

НЕТ	Для автомобилей, на которых будет выполняться операция, возврат компонентов не требуется.
<p>Каждый дилер должен обеспечить под свою полную и исключительную ответственность утилизацию всех снятых компонентов, не оставляющую никакой возможности повторного их использования, с полным соблюдением всех норм и положений, действующих в его стране.</p>	



CHRYSLER



PROFESSIONAL

Jeep



RAM



MOPAR


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ

- Установите автомобиль на подъемно-смотровое устройство.

Снятие

1. Поднимите крышку моторного отсека
2. Снимите хомуты крепления (1).
3. Снимите муфту (2) с дроссельного корпуса.

- ☑ Утилизируйте снятый хомут (1).




- Поднимите автомобиль.

4. Открутите крепежные винты и снимите с автомобиля правую защиту нижней части отсека двигателя (1).



5. Снимите хомуты крепления (1).
6. Отсоедините муфту (2) от жесткого трубопровода (3).

- ☑ Утилизируйте снятые хомут (1) и муфту (2).




Обратная установка компонентов

Возьмите набор № 6000629320

 Ветошью или салфетками с пропиткой тщательно очистите место соединения дроссельного корпуса. Используйте исключительно гептан.

1. Подсоедините новую муфту (1) к дроссельному корпусу.


 Убедитесь в том, что муфта вставлена до упора на центрирующем выступе и опорном буртике дроссельного корпуса, как показано.



Установите новый хомут (2) в параллельном опорному буртику дроссельного корпуса и выровненном по отношению к белой полосе положению (A), как показано.

 Хомут должен покрывать вровень с линией белую полосу для обеспечения правильной затяжки.

3. Вручную затяните хомут (1) посредством отвертки с шестиугольной головкой, действуя **ТОЛЬКО** в показанной конечной точке (Т) шестиугольной головки до ее слома.



 НЕ используйте автоматический гайковерт.

 Рекомендуется расположить ветошь или бумагу вокруг точек затяжки во избежание падения сломанной конечной части на компоненты двигателя.



CHRYSLER



Jeep



 Подождите десять минут для оседания материала, прежде чем приступить к затяжке хомута.

4. При помощи динамометрического ключа доведите затяжку хомута до 4 Нм.

- Поднимите автомобиль.



5. Подсоедините новую муфту (1) к жесткому трубопроводу (2).


 Убедитесь в том, что муфта вставлена до упора на центрирующем выступе и опорном буртике трубопровода, как показано.

6. Установите новый хомут (3) в параллельном опорному буртику дроссельного корпуса и выровненном по отношению к белой полосе положения (A), как показано.

 Хомут должен покрывать уровень с линией белую полосу для обеспечения правильной затяжки.

7. Вручную затяните новый хомут посредством отвертки с шестиугольной головкой, действуя **ТОЛЬКО** в конечной точке (Т) шестиугольной головки до ее слома.

 НЕ используйте автоматический гайковерт.



CHRYSLER



Jeep



 Подождите десять минут для оседания материала, прежде чем приступить к затяжке хомута.

8. При помощи динамометрического ключа доведите затяжку хомута до 4 Нм.



9. Установите на место правую защиту нижней части отсека двигателя и затяните крепежные винты.

- Опустите автомобиль.



CHRYSLER

DODGE



PROFESSIONAL

Jeep



RAM



MOPAR

Приложение 1

ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗНОГО ПИСЬМА
КАМПАНИЯ ПО ОТЗЫВУ код. 6213

Уважаемый покупатель,
сообщаем Вам приведенные ниже сведения, касающиеся Вашего автомобиля Fiat
Ducato:
(VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxx).

В чем состоит проблема? По причине возможного несоответствия в производственном процессе на Вашем автомобиле может произойти отсоединение муфты интеркулера с последующим зажиганием контрольной лампы неисправности двигателя и потерей мощности.

Что нужно делать? Поскольку данное несоответствие может угрожать безопасности, просим Вас срочно доставить свой автомобиль дилеру, у которого Вы его приобрели, или в любой другой удобный для Вас уполномоченный сервисный центр Fiat Professional и предъявить полученное письмо. Для большего удобства рекомендуем Вам записаться на прием в один из уполномоченных сервисных центров Fiat Professional, которые приведены на сайте www.fiatprofessional.com/

В чем заключается операция? Для устранения данной аномалии необходимо заменить имеющийся металлический хомут и соответствующие металлические хомуты на новые, с характеристиками, могущими обеспечить правильную фиксацию в месте соединения муфты интеркулера и дроссельного корпуса.

Я должен буду что-то заплатить? Операция будет выполнена без каких-либо затрат с Вашей стороны. Все дилеры, уполномоченные сервисные центры Fiat Professional и наш Отдел обслуживания клиентов (бесплатный номер 0080034280000) остаются в Вашем полном распоряжении для предоставления любой информации, касающейся операции.



CHRYSLER



PROFESSIONAL

Jeep



RAM



MOPAR



FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

CAMPAIGN

Дополнительная информация

Чтобы всегда быть в курсе новостей, касающихся Вашего автомобиля, обращайтесь на сайт www.fiatprofessional.com/

Благодарим Вас за сотрудничество, которое является для нас крайне важным. Приносим извинения за беспокойство и желаем Вам всего наилучшего.

Если Вы уже продали или отдали в пользование свой автомобиль другому лицу, просим сообщить нам с помощью прилагаемого бланка с уже оплаченным почтовым сбором имя и адрес нового владельца или пользователя, а также все имеющиеся у Вас контактные данные для облегчения их поиска.



CHRYSLER



DODGE



PROFESSIONAL

Jeep



RAM



MOPAR