


## Новости сервиса



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 14/10/2015

Fiat – различные модели

Версии: Все версии New 500, Panda (169/319), Grande Punto, Bravo, 500L, 500X, Freemont, Fiorino/Qubo (225/300), Doblò (152/263), Scudo (272), Ducato (250/290)

7045 0 000 AA

ЧЕХЛЫ СИДЕНИЙ  
Инструкции по замене или ремонту –  
Информация для сети

70

09.15

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Автомобили, системы и компоненты FCA разработаны, проверены и выполнены для защиты людей в машине в соответствии с обязательными требованиями законодательства и стандартами компании, касающимися срока службы, шумов/вибраций /прочности,

защиты людей в машине и безопасности автомобиля.

Боковые подушки безопасности, вмонтированные в сиденья, увеличивают уровень защиты пассажиров в случае боковых столкновений.

Шов между передней и боковой обивкой сиденья расходится, когда боковая подушка безопасности, вмонтированная в сиденье, разворачивается.

Изменения в системе сидений, включая чехлы, могут влиять на способ накачки подушки безопасности и могут повлиять на работу подушки безопасности, вмонтированной в сиденье, и причинить серьезные травмы.

К изменениям относятся:

- любое изменение в чехле спинки сиденья, например: в материале, в прострочке, в прошивке, а также неправильное направление раскрытия подушки;
- любая несогласованная замена чехлов сидений.

- Только оригинальные запчасти и аксессуары Morar®, одобренные Morar®, такие как кожаные чехлы сидений, изготовлены и проверены на соответствие обязательным требованиям законодательства и стандартам FCA.

- Использование компонентов, не прошедших специальное тестирование в FCA, может нарушить общий баланс между данными системами безопасности.

- только FCA согласовывает ремонт или изменения в системе боковых подушек безопасности, вмонтированных в сиденья, включая конструкцию сидений или обивку, поскольку для машин брендов FCA используются оригинальные запчасти Morar® или аксессуары Morar®.

- Несогласованные ремонт или изменения, выполненные без использования запчастей Morar® или не выполняя указания и ремонтные процедуры, утвержденные FCA, могут увеличить риск получения травм владельцами, а также людьми, находящимися в машине.