



## Service News (Новости сервиса)



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 31/03/2016

Ducato (290)

Версия: Т.Т. 2.3JTD Euro5 130CV

3340 0 000 AA

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ABS

Предписания на случай замены – Информационная записка для сети

33

001.16

## РАБОТЫ В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ

На машинах Ducato FL (290) с двигателем 2.3JTD Euro 5 130CV после замены электрогидравлического блока управления системы ABS либо электронного блока управления ABS необходимо выполнить особую процедуру по восстановлению

конфигурации.

**Свяжитесь с отделом гарантии Автоторино и приложите Scan Report (отчет о сканировании) и распечатку Debug по всем блокам управления, чтобы получить специальные инструкции.**

**После замены блока управления ABS не выполняйте самостоятельно никаких процедур по восстановлению конфигурации машины либо настройке Proxi. Вы должны исключительно придерживаться инструкций, которые будут предоставлены от отдела гарантии Автоторино.**

Абсолютно необходимо выполнять вышеуказанные предписания для всех типов блоков управления ABS:

- с системой ESP/VDC или без нее (динамический контроль устойчивости – Opt.392).
- с системой TC или без нее (контроль тяги – Opt.941).