

## Service News (Новости сервиса)



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 22/07/2016 - Esc.2242

### Fiat 500X

**Версия:** все версии с системой климат-контроля и автоматической коробкой передач AT9 или TCT с двойным сцеплением.

5040 1 871 CC

**ТРУБА ОТВОДА КОНДЕНСАТА СИСТЕМЫ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ**  
Утечка конденсата из системы климат-контроль – Сервисное решение

50

003.16

## ЖАЛОБА НА ДЕФЕКТ

Наличие влаги в районе ног пассажиров (район педалей в автомобилях с правым рулем). В некоторых случаях могут происходить сбои в работе автоматической КПП.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА

Утечка конденсата из системы климат-контроль в местах соединения трубы отвода конденсата с корпусом системы климат-контроль.

Утечка конденсата из системы климат-контроль может вызвать окисление электрических контактов в блоке управления автоматической КПП.

## ОПЕРАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Гарантированное крепление трубы отвода конденсата к корпусу системы климат-контроль.

## ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Версия	Завод	Линия	Номер шасси	Номер организации
Все вышеуказанные модели	Melfi	-	0P451453	03151278

## ОПЕРАЦИИ В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ

### ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДИЛЕРА ПО ОТНОШЕНИЮ К КЛИЕНТУ

- После подтверждения дефекта успокоить клиента, объяснив ему, что проблема будет решена путем крепления трубы отвода конденсата к корпусу системы климат-контроль.
- После работы показать клиенту, что было выполнено, и убедиться, что он удовлетворен.

## Сервисное решение

После подтверждения жалобы клиента прикрепить трубу отвода конденсата к корпусу системы климат-контроль согласно операционному циклу, приведенному ниже.


## ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ

Выполните нижеприведенные операции со ссылкой на процедуры (Op.), описанные в

Руководстве по техническому обслуживанию:

- Снимите обшивку на правой стороне консоли (см. Ор.7040А65)
- Снимите нижнюю облицовку передней панели (см. Ор.7040А19).
- Проверьте, чтобы труба отвода конденсата (1а – Рис. 1) была правильно прикреплена к корпусу кондиционера и что конец (1b) прикреплен на защелке (1с).
- Закрепите трубу отвода конденсат к корпусу кондиционера с помощью стяжки (1d – Рис. 1).
- Восстановите нижнюю облицовку передней панели (см. Ор.7040А19) и покрытие консоли на правой стороне (см. Ор.7040А65).

Рис. 1



# НАЛИЧИЕ ЗАПЧАСТЕЙ

Версия	Описание	Номер заказа	Кол-во
Все вышеуказанные модели	Стяжка	14560187	1 (*)

(\*) Каждая упаковка содержит 20 стяжек

# ДАННЫЕ РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

Версия	Операция	Деталь	Дефект	Позиция	Норма времени
Все вышеуказанные модели	5040187 (*)	1	СС	000	0,25 (*)

(\*) Код операции и время для установки стяжки на трубу отвода конденсата. Для определения других операций должны использоваться отдельные коды (например, очистка, сушка ковриков и т.д.).