



Новости сервиса



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 30/04/2014 - Esc.1284

Alfa – разные модели

Версия: MiTo и Giulietta 1.4 Turbo MultiAir с механической КПП C635

1810 1 261 MA

СЦЕПЛЕНИЕ
Шумы – Сервисное решение

18

01.14

Данный бюллетень Service News не применяется к версиям с автоматической КПП с двойным сцеплением.

ЖАЛОБА НА ДЕФЕКТ

Шумы в сцеплении (типа завывания) при маневрах задним ходом.

РАБОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Установка новых комплектов сцепления с улучшенными характеристиками.

ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Версия	Завод	Линия	№ рамы	№ организации
Alfa MiTo	Mirafiori	-	0X018161	00229439
Alfa Giulietta	Cassino	-	07320235	07254420

РАБОТЫ В СЕТИ

Нормы поведения сети по отношению к клиенту

- После подтверждения жалобы, заверить клиента, что проблема будет решена путем замены сцепления на новое с улучшенными характеристиками.
- После работы показать клиенту, что было сделано, и убедиться, что он удовлетворен.

Сервисное решение

После подтверждения жалобы заменить комплект сцепления в соответствии с технологическим циклом, описанным ниже.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

- Заменить комплект сцепления (диск и выжимное устройство) в соответствии с Ор. 1810A20 Руководства по техобслуживанию.
- Затем проверить развал/схождение передних колес, как описано в Ор. 4450A10 Руководства по техобслуживанию.

НАЛИЧИЕ ЗАПЧАСТЕЙ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ALFA MiTo

Название	Номер детали	Кол-во
Комплект сцепления	55255355	1
Винты крепления для комплекта сцепления	7748285	6 (d)
Прокладка (между катализатором и передней выхлопной трубой)	46459258	1
Прокладка (между передней и задней выхлопной трубой)	51814153	1 (f)
Гайка М8 крепления передней выхлопной трубы к катализатору	14119319	2 (f)
Гайка М8 крепления передней выхлопной трубы и задней	55192175	2 (g)
Винт для шпильки крепления нижней реактивной тяги	73503831	1 (d)
Гайка для шпильки крепления нижней реактивной тяги	811900442	1 (h)
Винт крепления нижней реактивной тяги к траверсе	55701888	1 (d)
Винт крепления скобы нижней тяги к коробке передач	55701892	3 (d)
Винт крепления подушки со стороны распределения	55701882	3 (f)
Винт крепления подушки со	811900042	3 (d)

стороны коробки передач к жесткой опоре		
Гайка крепления тяги управления руля к стойкам колеса	51736814	2 (f)
Винт для шпильки крепления качающихся рычагов к стойкам колеса	51736813	2 (f)
Гайка для шпильки крепления качающихся рычагов к стойкам колеса	811900441	2 (f)
Гайка крепления полувала к стойке колеса	46541344	2 (d)
Прокладка 1/2" системы кондиционирования	10877980	1 (f)
Прокладка 3/8 системы кондиционирования	10877887	2 (f)
Прокладка 3/4" системы кондиционирования	10878180	1 (f)
Прокладка 1,87 x 6,8 для труб системы кондиционирования	11084084	1 (f)
Прокладка 2,43 x 10,09 для труб системы кондиционирования	11084384	2 (f)
Прокладка 2,43 x 13,6 для труб системы кондиционирования	11084284	1 (f)

(d) В упаковке 5 штук.

(h) В упаковке 9 штук.

(f) В упаковке 10 штук.

(g) В упаковке 20 штук.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ALFA GIULIETTA

Название	Номер детали	Кол-во
Комплект сцепления	55255355	1
Винты крепления для комплекта сцепления	7748285	9 (d)
Прокладка (между катализатором и передней выхлопной трубой)	46459258	1
Прокладка (между передней и задней выхлопной трубой)	51814153	1 (f)
Гайка М8 крепления передней выхлопной трубы к катализатору	14119319	2 (f)
Гайка М8 крепления передней и задней выхлопной трубы	55192175	2 (g)
Винт для шпильки крепления нижней реактивной тяги	811900062	1
Гайка для шпильки крепления нижней реактивной тяги	1360107080	1 (f)
Винт крепления нижней реактивной тяги к траверсе	60693896	1 (a)
Винт крепления скобы нижней тяги к коробке передач	55701892	3 (d)
Винт крепления подушки со стороны распределения	51934713	3 (b)
Гайка крепления подушки со стороны распределения	46831166	3 (a)

Винт крепления подушки со стороны коробки передач к жесткой опоре	60693893	3 (c)
Винт крепления подушки со стороны коробки передач к жесткой опоре	60658213	3 (d)
Винт крепления подушки со стороны коробки передач к жесткой опоре	46823141	3 (d)
Винт крепления рулевой колонки к картеру рулевого механизма	50520770	1 (f)
Гайка крепления тяги рулевого управления к стойкам колеса	51836918	2 (f)
Гайка крепления штанги стабилизатора к передним амортизаторам	46801948	2 (d)
Винт для шпильки крепления качающихся рычагов к стойкам колеса	50526811	2 (a)
Гайка для шпильки крепления качающихся рычагов к стойкам колеса	K06104717AA	2 (e)
Гайка крепления полувала к стойке колеса	51806635	2 (a)
Прокладка 3/8" системы кондиционирования	10877887	2 (f)
Прокладка 1,87 x 6,8 для труб системы кондиционирования	11084084	1 (f)
Прокладка 2,43 x 10,09 для труб системы кондиционирования	11084384	2 (f)

Прокладка 2,43 x 13,6 для труб системы кондиционирования	11084284	1 (f)
--	----------	-------

- (a) В упаковке 2 штук.
- (b) В упаковке 3 штук.
- (c) В упаковке 4 штук.
- (d) В упаковке 5 штук.
- (e) В упаковке 8 штук.
- (f) В упаковке 10 штук.
- (g) В упаковке 20 штук.

ДАННЫЕ РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

Версия	Операция	Деталь	Дефект	Позиция	Норма времени
Указанная Т.Т.	1810126	1	МА	-	8.20 (*)

(*) В норму времени входит замена комплекта сцепления плюс снятие/обратная установка силового агрегата, отделение/обратное присоединение двигателя/коробки передач и слив/восстановление уровня жидкостей (масло в двигателе и КПП, жидкости, радиатор, тормоза/сцепление и кондиционер) и развал/схождение передних колес.