



Service News (Новости сервиса)



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 23/02/2017 – Esc. 2325

Doblò (152/263)

Версия: 1.6JTD Euro6 (CF6 Full) – все версии

1060 2 671 RA

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

Не доступна функция ограничителя скорости – Колебания на оборотах холостого хода – Сервисное решение

10

002.17

ЖАЛОБА НА ДЕФЕКТ

- Не доступна функция установки ограничения скорости (Ограничитель скорости).

- Колебания на оборотах холостого хода.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА

Настройка программного обеспечения (ПО).

ОПЕРАЦИИ В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДИЛЕРА ПО ОТНОШЕНИЮ К КЛИЕНТУ

- После подтверждения жалобы клиента успокоить его, объяснив, что проблема будет решена путем перепрограммирования блока управления двигателем.
- После выполнения работы показать клиенту, что было сделано, и убедиться, что он удовлетворен.

Сервисное решение

После подтверждения жалобы клиента перепрограммируйте блок управления двигателем в соответствии с операционным циклом, приведенным ниже.

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ

- Подключите диагностический прибор, обновленный до последнего выпуска.

Прочитайте все инструкции и предупредительные сообщения, которые отображаются во время перепрограммирования; не продолжайте выполнять следующие сообщения, если не выполнены все предыдущие процедуры.

- Выполните отчет Scan Report и сохраните копию для возможных проверок.
- Перепрограммируйте блок управления двигателем.

Аккумулятор автомобиля должен быть полностью заряжен или поддерживаться зарядным устройством/дополнительным аккумулятором, чтобы обеспечить номинальное напряжение 12В во время перепрограммирования.

Если перепрограммирование прервалось/не завершилось, его необходимо перезапустить.

- Сбросьте все ошибки (DTC), порожденные у других блока в результате перепрограммирования. После окончания перепрограммирования все ошибки DTC автоматически высветятся на дисплее для сброса.
- После окончания работы до отсоединения диагностического прибора выполните отчет Scan Report и сохраните копию для возможных будущих проверок.

КОДЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

В следующих таблицах приведены коды аппаратного (HW) и программного (SW) обеспечения блока управления двигателем до и после перепрограммирования.

Doblò Panorama 1.6 jtd 95 HP Euro 6 механическая КПП без S&S

До программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
0281032619	00	1037552762	1141
0281032619	00	1037558245	1181
0281032619	00	1037561178	1182
0281032619	00	10SW002923	1183
После программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
0281032619	00	10SW015309	1184

Doblò Panorama 1.6 jtd 95 HP Euro 6 механическая КПП с S&S

До программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
0281032620	00	1037552766	1141
0281032620	00	1037558246	1181
0281032620	00	1037561177	1182
0281032620	00	10SW002921	1183
После программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
0281032620	00	10SW019070	1184

Doblò Panorama 1.6 jtd 120 HP Euro 6 механическая КПП без S&S

До программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
0281032621	00	1037552761	1141
0281032621	00	1037558244	1181
0281032621	00	1037561174	1182
0281032621	00	10SW002931	1183
После программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
0281032621	00	10SW015308	1184

Doblò Panorama 1.6 jtd 120 HP Euro 6 механическая КПП с S&S

До программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
0281032340	00	1037552732	1131
0281032340	00	1037552765	1141
0281032340	00	1037558243	1181
0281032340	00	1037561168	1182
0281032340	00	10SW002931	1183
После программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
0281032340	00	10SW019069	1184

Doblò Cargo 1.6 jtd 100 HP Euro 6 механическая КПП без S&S

До программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW

До программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
0281033465	00	1037559505	1191
0281033465	00	1037559579	1192
0281033465	00	1037561446	11B1
0281033465	00	10SW002954	11B2
После программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
0281033465	00	10SW015326	11B3

Doblò Cargo 1.6 jtd 100 HP Euro 6 механическая КПП с S&S

До программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
0281033464	00	1037559556	1191
0281033464	00	1037559578	1192
0281033464	00	1037561447	11B1
0281033464	00	10SW002952	11B2
После программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
0281033464	00	10SW019007	11B3

Doblò Cargo 1.6 jtd 105 HP Euro 6 механическая КПП без S&S

До программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW

0281033461	00	1037558895	1191
0281033461	00	1037559577	1192
0281033461	00	1037561438	11B1
0281033461	00	10SW002957	11B2
После программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
0281033461	00	10SW015325	11B3

Doblò Cargo 1.6 jtd 105 HP Euro 6 механическая КПП с S&S

До программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
0281033460	00	1037558896	1191
0281033460	00	1037559576	1192
0281033460	00	1037561437	11B1
0281033460	00	10SW002955	11B2
После программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
0281033460	00	10SW019068	11B3

Doblò Cargo 1.6 jtd 120 HP Euro 6 механическая КПП без S&S

До программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
0281033438	00	1037558892	1191
0281033438	00	1037559573	1192

0281033438	00	1037561436	11B1
0281033438	00	1037561614	11B1
0281033438	00	10SW002951	11B2

После программирования блок управления должен иметь следующие данные

Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
0281033438	00	10SW015307	11B3

Doblò Cargo 1.6 jtd 120 HP Euro 6 механическая КПП с S&S

До программирования блок управления должен иметь следующие данные

Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
0281033437	00	1037558891	1191
0281033437	00	1037559574	1192
0281033437	00	1037561435	11B1
0281033437	00	1037561622	11B2
0281033437	00	10SW002961	11B3

После программирования блок управления должен иметь следующие данные

Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
0281033437	00	10SW015778	11B4

ДАнные РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

Версия	Операция	Деталь	Дефект	Позиция	Норма времени
Все вышеуказанные модели	1060267	1	RA	-	0,30