



Service News (Новости сервиса)



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 04/05/2017

Alfa Giulia

Версия: все модели с передними и задними датчиками парковки (opt 508)

0010 0 000 AA

ПЕРЕДНИЙ НОМЕРНОЙ ЗНАК
Информация для сети

00
005.17

ЖАЛОБА НА ДЕФЕКТ

Ложное срабатывание передних парковочных датчиков.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА

Использование дополнительных держателей номерных знаков несоответствующего размера (например, держателя бирки с коммерческими данными дилера), которые мешают работе датчика парковки.

ОПЕРАЦИИ В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ

При установке держателя переднего номерного знака, необходимо придерживаться следующих инструкций.:

- На автомобилях, оборудованных передними датчиками парковки (Opt. 508), вам необходимо использовать держатель номерного знака, поставляемый вместе с автомобилем.
- При установке держателя переднего номерного знака, см. инструкции в Оп. 0010A14 в Руководстве по техническому обслуживанию.
- Перед окончательной фиксацией убедитесь в отсутствии помех между держателем переднего номерного знака и полем действия переднего парковочного датчика.

Операции по ремонту и/или замене вследствие использования несоответствующего держателя номерного знака.