



## Бюллетени Te.Se.O.

Copyright © by Fiat Group Automobiles S. p. A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.

Alfa Giulia (620)

2.9 V6 Quadrifoglio

9910121 1 AE 0.70 Горит сигнальная лампа отказа двигателя

BT

006.17

Составьте заявку для АВТОТРИНО в установленном порядке.

## ЖАЛОБА КЛИЕНТА

Загорается сигнальная лампа отказа двигателя с одновременной потерей мощности

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА

Ошибка DTC P00C0-00 в блоке управления двигателем ECM2

# ОПЕРАЦИЯ

Не производите дальнейших операций либо замен, свяжитесь с АВТОТОРИНО  
Приложите к ЗАЯВКЕ

- Отчет Scan Report.
- Фото проводки левого байпасного электромагнитного клапана.
- Фото соединителя левого байпасного электромагнитного клапана.
- Фото зажима на точке крепления поперечины радиатора.
- Фото информации о контролепригодности проводки.
- Номер расширения (2410)

и следуйте инструкциям, предоставленным АВТОТОРИНО

## ДАННЫЕ РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

Версия	Операция	Деталь	Дефект	Позиция	Норма времени
--------	----------	--------	--------	---------	---------------

Все вышеуказанные модели	9910121	1	AE	-	0,70
--------------------------	---------	---	----	---	------

Лист	Модель	Тема	Дата выпуска	Дата последнего обновления	Дата закрытия	Примечания
006.17	Alfa Giulia (620)	Горит сигнальная лампа отказа двигателя	27/06/2017			