



Бюллетени Te.Se.O.

Copyright © by Fiat Group Automobiles S. p. A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.

Fiat Tipo Sedan (356), Fiat Tipo HB/SW(357)

1.6 120HP DS CM E6

9910119 1 AE 0.20

При первом запуске при низких температурах появляется металлический шум

BT

008.17

Составьте заявку для АВТОТРИНО в установленном порядке.

ЖАЛОБА КЛИЕНТА

При первом запуске холодного двигателя при низких температурах окружающей среды в моторном отсеке слышен металлический шум.

ОПЕРАЦИЯ

Не производите дальнейших операций либо замен, свяжитесь с АВТОТОРИНО
Приложите к ЗАЯВКЕ

- номер данного бюллетеня Te.Se.O.
- Отчет Scan Report.
- историю шасси автомобиля

ДАННЫЕ РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

Версия		Операция		Деталь		Дефект		Позиция		Норма времени	
Все вышеуказанные модели		9910119		1		АЕ		-		0,20	
Лист	Модель		Тема		Дата выпуска		Дата последнего обновления		Дата закрытия		Примечания
008.17	Fiat Tipo Sedan (356), Fiat Tipo HB/SW(357)		Металлический шум при первом запуске при низких температурах		27/06/2017						