



Service News

Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed
25/07/2017



Fiat 500X

Версия исполнения: Все типы с механической регулировкой высоты сиденья (опц. 450 для водительского кресла и опц. 454 для пассажирского сиденья)

55
018.17

5580 2 581 КАБЕЛЬНАЯ ПРОВОДКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

KE Включение индикатора подушки безопасности с указанием на ошибку
DTC P0108 - 11 – Техническое решение для сервисной службы

НЕИСПРАВНОСТЬ, ПО КОТОРОЙ ПОСТУПИЛА ЖАЛОБА

Включение индикатора подушки безопасности на панели приборов.

Проверка с помощью диагностического прибора обнаруживает в блоке управления подушками безопасности наличие следующей ошибки DTC:

- B0108-11 – Боковая передняя подушка безопасности со стороны водителя - Короткое замыкание на массу.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА

В случае частого использования устройства регулировки наклона сиденья, соприкосновение проводки со структурой сиденья может привести к истиранию изоляции кабелей, как показано на рис. 1.

Рис. 1



ПРОИЗВОДИМЫЕ ОПЕРАЦИИ

Внесены изменения в структуру сиденья во избежание ее соприкосновения с кабельной проводкой.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ВЕРСИЯ ИСПОЛНЕНИЯ Все указанные типы	ПРЕДПРИЯТИЕ Melfi	ЛИНИЯ -	ШАССИ № 0P353359	ОРГАНИЗ. № 03053254
---	----------------------	------------	---------------------	------------------------

ОПЕРАЦИИ В СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ СТАНДАРТ ПОВЕДЕНИЯ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ С КЛИЕНТОМ

- В случае жалоб и подтверждения наличия неисправности заверьте клиента, что неполадка будет устранена путем замены кабельной проводки сиденья и нанесения специального противобрызгового покрытия.
- После выполнения ремонта следует продемонстрировать его результаты клиенту и удостовериться в том, что клиент ими удовлетворен.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ


При наличии жалоб и подтверждении неисправности замените кабельную проводку сиденья и нанесите специальное противобрызговое покрытие на каркас сиденья и на кабельную проводку в соответствии со следующим операционным циклом.

РАБОЧИЙ ЦИКЛ

Работая только с неисправным креслом и следуя процедурам (оп.), описанным в руководстве по техническому обслуживанию, действуйте следующим образом:

- Снимите сиденье с автомобиля (оп. 7045A10).
- Работая на верстаке, снимите подушку и спинку сиденья (оп. 7045A14 и 7045A18).
- Нанесите несколько полос порезостойкой клейкой ленты на внутренний профиль каркаса сиденья, как показано на рис. 2.

Рис. 2



- Соберите сиденье (оп. 7045A14 и 7045A18), заменив кабельную проводку на новую, полученную со склада запчастей.
- Во время сборки сиденья, перед монтажом новой проводки обмотайте порезостойкой клейкой лентой участок проводки, расположенный на уровне ранее защищенного внутреннего профиля каркаса сиденья.
- Установите сиденье на автомобиль (оп. 7045A10).

ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ

ВЕРСИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	ОПИСАНИЕ	№ ЗАКАЗА	КОЛ -ВО
Все указанные типы	Защитная ворсистая лента	6000626124	1
Все указанные типы с левосторонним рулевым управлением без опц. 452 - без опц. 623	Кабельная проводка сиденья	51983020	1
Все указанные типы с левосторонним рулевым управлением без опц. 452 - с опц. 623	Кабельная проводка сиденья	51963969	1
Все указанные типы с левосторонним рулевым управлением с опц. 452 - без опц. 623	Кабельная проводка сиденья	51963968	1
Все указанные типы с левосторонним рулевым управлением с опц. 452 - с опц. 623	Кабельная проводка сиденья	51963970	1
Все указанные типы с левосторонним рулевым управлением без опц. 4GQ - без опц. 452	Кабельная проводка сиденья	51963971	1
Все указанные типы с левосторонним рулевым управлением без опц. 4GQ - с опц. 452	Кабельная проводка сиденья	51963608	1
Все указанные типы с правосторонним рулевым управлением без опц. 452 - без опц. 623	Кабельная проводка сиденья	51967402	1
Все указанные типы с правосторонним рулевым управлением без опц. 452 - с опц. 623	Кабельная проводка сиденья	51967406	1
Все указанные типы с правосторонним рулевым управлением с опц. 452 - без опц. 623	Кабельная проводка сиденья	51964616	1
Все указанные типы с правосторонним рулевым управлением с опц. 452 - с опц. 623	Кабельная проводка сиденья	51967400	1
Все указанные типы с правосторонним рулевым управлением без опц. 4GQ - без опц. 452	Кабельная проводка сиденья	51967405	1
Все указанные типы с правосторонним рулевым управлением без опц. 4GQ - с опц. 452	Кабельная проводка сиденья	51964617	1

Опц. 452 = Передние сиденья с подогревом

Опц. 4GQ = Конкретное пассажирское сиденье

Опц. 623 = Водительское кресло с электрической регулировкой поясничного участка спинки

ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИИ

ВЕРСИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	ОПЕРАЦ.	ДЕТАЛЬ	НЕИСПР.	ПОЛОЖЕНИЕ	ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
Все указанные типы	5580258	1	KE	-	1.20
Все указанные типы	5580259	1	KE	-	2.20

© FCA ITALY S.P.A.

- -