



Service News

Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed
07/05/2018 – Esc. 2472



Alfa Giulia

70
012.17

Версия исполнения: Все типы Левостороннее управление

7025 1 401 РЫЧАГ ПРИВОДА ОТКРЫТИЯ КАПОТА ДВИГАТЕЛЯ

СС Аномальное положение покоя – Техническое решение для сервисных центров



Отменяет и заменяет следующие выпуски Сервисных новостей:


SN 70.011.16 от 11/10/2016

SN 70.012.17 от 21/11/2017

НЕИСПРАВНОСТЬ, ПО КОТОРОЙ ПОСТУПИЛА ЖАЛОБА

Рычаг привода открытия капота двигателя не достигает положения покоя (рис. 1).

Рис. 1



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА

Трос привода открытия капота двигателя не заблокирован в правильном положении внутри рычага и/или пружина сжата неправильно.

ПРОИЗВОДИМЫЕ ОПЕРАЦИИ

Начиная с приведенной ниже даты применяются новые приводы открытия капота двигателя.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ВЕРСИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	ПРЕДПРИЯТИЕ	ЛИНИЯ	ДАТА
Все указанные типы	Cassino	-	24 октября 2017 г.

ОПЕРАЦИИ В СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ СТАНДАРТ ПОВЕДЕНИЯ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ С КЛИЕНТОМ

- В случае жалоб и подтверждения наличия неисправности следует заверить клиента, что неполадка будет устранена путем замены привода открытия капота двигателя.
- После выполнения ремонта следует продемонстрировать его результаты клиенту и удостовериться в том, что клиент удовлетворен ими.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ


Замените привод открытия капота двигателя и убедитесь в том, что трос заблокирован в правильном положении, выполнив для этого приведенную далее операцию.

РАБОЧИЙ ЦИКЛ

Действуя с левой стороны и следуя процедуре (оп.) Руководства по техническому обслуживанию, выполните приведенные ниже операции.


- Замените привод открытия капота двигателя (см оп. 7025A26).
- Во время обратной установки подсоедините трос (1 – рис. 2) таким образом, чтобы канавка (А) совпала с фиксированной риской (В).

Рис. 2




Убедитесь в том, что трос закреплен в первой канавке, а не во второй, как показано на рис. 3.

Рис. 3



- Зафиксируйте два кабеля (А и В, рис. 4) посредством стяжного хомута (С).
- Установите на место снятые компоненты и проверьте работу привода открытия капота двигателя и возврат рычага в положения покоя.

Рис. 4



ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ

ВЕРСИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	ОПИСАНИЕ	№ ЗАКАЗА	КОЛ-ВО
Все указанные типы	Привод открытия капота двигателя	50556521	1
Все указанные типы	Стяжной хомут	14560287	1 (*)

(*) В каждой упаковке содержится 10 хомутов.

ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИИ

ВЕРСИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	ОПЕРАЦ.	ДЕТАЛЬ	НЕИСПР.	ПОЛОЖЕНИЕ	ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
Все указанные типы	7025140	1	СС	-	0.30

© FCA ITALY S.P.A.

- -