



Service News

Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed
30/01/2019



Различные модели

44

002.19

Исполнения: Все типы

4410 0 000 ПЕРЕДНИЕ-ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ

AA Просачивание/утечки гидравлического масла – Информация для сервисных центров



Обновляет и заменяет указания Новостей по техобслуживанию SN 44.01.15, относящихся к моделям Fiat Freemont и Lancia Thema, Voyager и Flavia

НЕИСПРАВНОСТЬ, ПО КОТОРОЙ ПОСТУПИЛА ЖАЛОБА

Просачивание/утечки гидравлического масла из одного или обоих передних/задних амортизаторов. Следы масла на передних/задних амортизаторах и/или расположенных рядом с ними компонентах.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Прокладка штока амортизатора устроена таким образом, чтобы пропускать небольшое количество масла для смазки штока и предотвращения износа самой прокладки.

Наличие более или менее заметных следов/пятен на амортизаторе не всегда связано с проблемой утечки масла.

Следы/пятна чаще всего образуются от просачивания, а при утечках происходит явное вытекание масла на амортизатор.

Явление просачивания не влияет на работу компонента, а утечки приводят к снижению эксплуатационных характеристик.

То есть, если только клиент не жалуется на явные аномалии (поломка амортизатора, снижение эксплуатационных характеристик автомобиля и т.д.), рекомендуется действовать в соответствии с приведенной ниже процедурой.

РАБОЧИЙ ЦИКЛ

Выполнить визуальный контроль и убедиться в том, что загрязнение НЕ вызвано внешними источниками (топливом, жидкостями двигателя, наружными загрязняющими веществами и т.д.).

Если масло поступает с амортизатора, выполнить следующее:

- Почистить компонент.
- Выполнить испытание на дороге (проехать по дорогам, подвергающих воздействию амортизатор).
- Выполнить визуальный контроль на предмет наличия масла.
- Если утечки масла не выявлены, НЕ заменять компонент.
- При выявлении утечек масла определить степень их тяжести, а затем выполнить действия, указанные в приведенной ниже таблице.




Рекомендуется договориться с клиентом о проверке данного компонента примерно через 1000 км.

Таблица 1

ВЫЯВЛЕННОЕ КАЧЕСТВО	ОПЕРАЦИЯ
Легкая или минимальная утечка масла БЕЗ снижения эксплуатационных характеристик и/или явных следов поломки (А и В – рис.1)	НЕ заменять никаких компонентов
	Заменить компонент.

Легкая или минимальная утечка/просачивание масла СО снижением эксплуатационных характеристик и/или явными следами поломки (А и В – рис.1)	
Вытекание масла или наличие его значительного количества как СО снижением эксплуатационных характеристик и/или явными следами поломки, так и БЕЗ них (С и D – рис.1)	Заменить компонент.

Рис. 1



© FCA ITALY S.P.A.

- -