



## Бюллетени Te.Se.O.



Copyright © by Fiat Group Automobiles S. p. A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.

Fiat 500

**Cabrio** (кабриолет)

9910119 1 AE 0.20    Неисправность откидного верха

**BT**

023.14

## ЖАЛОБА КЛИЕНТА

Клиент может жаловаться на одну или более из следующих неисправностей:

- - Откидной верх не двигается
- - Откидной верх закрывается не полностью
- - Открытие/закрытие откидного верха не работает в автоматическом режиме
- - Не открывается задняя дверь

# РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ НА СТО

Жалоба клиента подтверждается.

Наличие ошибки DTC B1061 в бортовом компьютере

## РАБОТА

Связаться с гарантийным отделом «Автоторино», не выполняя дальнейших действий, и приложить отчет диагностического компьютера на английском языке, номер данного бюллетеня Te.Se.O. и выполнять инструкции, предоставляемые от гарантийного отдела «Автоторино»

## ДАННЫЕ РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

Версия	Операция	Цена	Дефект	Позиция	Норма времени	
Т.Т., указанные выше	9910119	1	AE	-	0,20	
Карта	Модель	Дефект	Дата выпуска	Дата последнего пересмотра	Дата закрытия	Примечания
023.14	Fiat 500	Неисправность откидного верха	15/09/2014			