



Новости сервиса



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 31/07/2014

Fiat, Abarth – различные модели

Версии: все новые модели 500 (150), Panda (319), Grande Punto/Punto Evo (199), Bravo (198), 500L (330), Freemont (345), Linea (110), Fiorino/Qubo (225/300), Strada (278), Doblò (152/263), Ducato (250/290), Abarth (150,199)

55

25.14

5570 0 000 AA

АНТЕННА /
ПОДСТАВКА
АНТЕННЫ
Плохой прием
радиосигнала –
Информация для сети

Касательно случаев замены антенн и подставок антенн по следующим причинам:

- Плохой прием радиосигнала
- Радиопомехи

- Поломка штока антенны внутри подставки

когда последующие проверки подтвердили, что дефект был связан с наличием клейких материалов между подставкой антенны и штоком антенны, обращаем внимание, что технические условия не предусматривают использование клеев или клейких материалов для крепления антенны к ее подставке, поэтому их всегда нужно избегать, а их использование приравнивается к неправильному использованию автомобиля или части автомобиля.

Таким образом, все операции, в результате которых необходимо заменять детали, на которых виден клей или клейкий материал между подставкой антенны и штоком антенны, не будут покрываться гарантией.