



## Бюллетени Te.Se.O.

Copyright © by Fiat Group Automobiles S. p. A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.

Fiat Panda (319) - 500 (150)

0.9 TwinAir

9910119 1 AE 0.20    Утечка охлаждающей жидкости

BT

024.14

## ЖАЛОБА КЛИЕНТА

Утечка охлаждающей жидкости.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА

Жалоба клиента подтверждена.

# РАБОТА

Связаться с отделом гарантии Автоторино, не выполняя дальнейших действий, и приложить к обращению фотографию с точкой утечки, номер данного бюллетеня Te.Se.O. и номер Escalation (1763) и выполнять инструкции, предоставленные от отдела гарантии Автоторино.

## ДАННЫЕ РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

| Версия                     | Операция                     | Место дефекта               | Дефект       | Позиция                    | Норма времени |            |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------|
| Все модели, указанные выше | 9910119                      | 1                           | АЕ           | -                          | 0,20          |            |
| Карта                      | Модель                       | Дефект                      | Дата выпуска | Дата последнего пересмотра | Дата закрытия | Примечания |
| 024.14                     | Fiat Panda (319) - 500 (150) | Утечка охлаждающей жидкости | 01/10/2014   |                            |               |            |