



Service News

Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed
13/02/2019 Esc.2323



Fullback

21

001.19

Версия исполнения: 2.4JTD с механической коробкой передач

2110 1 451 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

RG Отключение 3-ей передачи – Техническое решение для сервисных центров

Отменяет и заменяет следующие выпуски Новостей по техобслуживанию (SN):

Новости по техобслуживанию SN 21.001.17 от 10/03/2017 в связи с наличием на складе запчастей нового набора для ремонта.



- SN 21.001.17 от 01/12/2017 в связи с обновлением таблицы запчастей.

Новости по техобслуживанию SN 21.001.17 от 28/10/2018 в связи с наличием на складе запчастей нового набора для ремонта.

НЕИСПРАВНОСТЬ, ПО КОТОРОЙ ПОСТУПИЛА ЖАЛОБА

Произвольное отключение 3-ей передачи при ускорении.

ОПЕРАЦИИ В СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ СТАНДАРТ ПОВЕДЕНИЯ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ С КЛИЕНТОМ

- В случае жалоб и подтверждения наличия неисправности следует заверить клиента, что неполадка будет устранена путем замены узла 3-ей передачи.
- После выполнения ремонта следует продемонстрировать его результаты клиенту и удостовериться в том, что клиент удовлетворен ими.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ


В случае жалоб и подтверждения наличия неполадки замените узел 3-ей передачи согласно приведенному далее описанию.

РАБОЧИЙ ЦИКЛ

Выполните испытание на дороге, чтобы убедиться в наличии неполадки, содержащейся в жалобе клиента; в случае подтверждения произвольного отключения 3-ей передачи при ускорении действуйте следующим образом:

- Снимите узел коробки передач (1 – рис. 1) с автомобиля (см оп. 2110A10).

Рис. 1



- Замените узел 3-ей передачи на новые компоненты, содержащиеся в наборе; при выполнении операции придерживайтесь указаний, приведенных в оп. 2110A09 Руководства по техническому обслуживанию.
- Выполните испытание на дороге, чтобы убедиться в том, что неполадка действительно устранена.

ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ

ВЕРСИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	ОПИСАНИЕ	№ ЗАКАЗА	КОЛ-ВО
Все указанные типы	Набор узла 3-ей передачи	6000622960	1
Все указанные типы	Прокладка между фильтром DPF и турбокомпрессором	6000608457	1
Все указанные типы	Прокладка между фильтром DPF и выхлопным трубопроводом	6000608498	1
Все указанные типы	Прокладка между выхлопной трубой и задним глушителем	6000607254	1 (*)
Все указанные типы	Прокладка дроссельного корпуса	6000605307	1
Все указанные типы	Прокладка клапана EGR	6000608461	1
Все указанные типы	Прокладка для трубопровода подачи выхлопного газа от клапана EGR на всасывающий коллектор – Со стороны клапана EGR	6000605356	1
Все указанные типы	Прокладка для трубопровода подачи выхлопного газа от клапана EGR на всасывающий коллектор – Со стороны всасывающего коллектора	6000605352	1
Все указанные типы	Прокладка для трубопровода подачи выхлопного газа на клапан EGR – Со стороны клапана EGR	6000605351	1
Все указанные типы	Прокладка для трубопровода подачи выхлопного газа на клапан EGR – Со стороны всасывающего коллектора	6000605352	1
Все указанные типы	Уплотнительное кольцо (сальник), передняя сторона	6000608782	1 (**)
Все указанные типы 4x2 (RWD)	Уплотнительное кольцо (сальник), задняя сторона	6000611585	1 (**)
Все указанные типы 4x4 (AWD)	Уплотнительное кольцо (сальник), задняя сторона	6000608864	1

(*) Каждая упаковка содержит 2 прокладки

(**) В каждой упаковке содержится 5 уплотнительных колец

ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИИ

ВЕРСИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	ОПЕРАЦ.	ДЕТАЛЬ	НЕИСПР.	ПОЛОЖЕНИЕ	ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
Все указанные типы	2110145	1	RG	-	9.10 (*)

(*) Время выполнения включает:

- замена деталей, содержащихся в наборе 3-ей передачи
- испытания на дороге
- слив, восстановление, продувка (где необходимо) и проверка уровня масла коробки передач, охлаждающей жидкости двигателя и жидкости системы гидравлического сцепления.

© FCA ITALY S.P.A.

- -